

(9) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—83857

Int. Cl.³
 F 16 H 7/12

識別記号

庁内整理番号 7127-3 J 砂公開 昭和59年(1984)5月15日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 5 頁)

60タイミングペルトテンショナー

願 昭57-192833

②特 顧 昭5②出 顯 昭5

願 昭57(1982)11月2日

@発 明 者 正田雅彦

大阪市南区鰻谷西之町2番地光

洋精工株式会社内

@発 明 者 小石川和久

大阪市南区鰻谷西之町2番地光

洋精工株式会社内

⑪出 願 人 光洋精工株式会社

大阪市南区鰻谷西之町2番地

明 細 看

1. 発明の名称

タイミングベルトテンショナー

2. 特許請求の範囲

- (1) テンショナーペアリングの内輪内径側に軸受中心より個心した軸嵌合部を設けるとともに、該軸嵌合部の内周面に軸方向に延びる凹条部を設け、軸部外周面に軸方向に延びる凸条部を設けた締結ポルトを該凸条部が前配内輪の凹条部に嵌合するよう内輪の軸嵌合部に排通し、該締結ポルトにより前記ペアリングを固定機に支持するとともに、前記ペアリングの外輪に直接または間接にベルトを張り掛けしたダイミングペルトテンショナー
- (3) 前記軸嵌合部が、内輪内径面に固着された個心スリークの内径面である特許請求の範囲のに配載のターイミングペルトテンショナー
- 4 前記凹凸条部を、それぞれ同数でかつ複数個形成

してなる特許請求の範囲の、の、ののうちのいずれ か1つに記載のタイミングベルトテンショナー

- 5 前記凹凸条部を、いずれか一方を1個に他方を複数個に形成してなる特許請求の範囲の、 Ø、 30 の りちのいずれか 1 つに配収のタイミングベルトテンシ
- (7) 前記凹凸条部を、いずれか一方を内輪隔の全長に わたつて形成し、他方を内輪幅の一部長さに形成し てなる特許請求の範囲(1)、の、は、は、は、のうちの いずれか1つに記載のタイミングベルトテンショナ
- 8 前記凹凸条部を、それぞれスプライン溝およびスプライン歯にて形成してなる特許請求の範囲は、(6 のの) ちのいずれか1つに記載のタイミングベルトテンショナー
- (9) 前記凹凸条部を、それぞれセレーション構および

-319-

Best Available Copy

1/4/05, EAST Version: 2.0.1.4

セレーション歯にて形成してなる特許請求の範囲は、 の、ののうちのいずれか』つに記載のタイミングペ ルトテンショナー

- (10)前記凹凸条部を、それぞれキー腐およびキーにて 形成してなる特許請求の範囲の、6、ののうちのい ずれか1つに記載のタイミングベルトテンショナー
- (11) テンショナーペアリンクの内輪内径側に軸受中心より偏心した軸嵌合部を設けるとともに、 酸軸嵌合部の内径面に軸方向に延びる凹状部を設け、締部外周面に軸方向に延びる凸状部を設けた締結ボルトを 酸凸状部が前配内輪の凹条部に嵌合するよう 前配内輪 増加 間に少なくとも 1 枚のスペーサを介まいり、 クを固定 壁に支持するとともに、 前記ペアリンクを固定 壁に支持するとともに、 前記ペアリンクを固定 壁に 支持するとともに、 前記ペアリンクの外輪に直接または間接にベルトを張り掛けしたタイミングペルトテンショナー

8. 発明の詳細な説明

この発明はタイミングベルトテンショナー、特に自 動車用エンジンに⇒けるファンベルト及び発電機駆動

れている。内輪のの内径面(2a) は軸受中心 0 に対し るがけ偏心した位置 0 を中心として形成され、しかも 複数のスプライン降句が軸方向に延びかつ内輪幅の全 長に亘つて形成されている。

のは締結ボルトで、軸先端部には固定壁例えばエンジンのシリンダブロック®のネジ穴(8a) に螺合するネジ部(7b) が形成され、軸根元部には内輪回の幅と略同一長さに亘り、内輪内径面(2a) に形成された複数のスプライン溝向と嵌合する複数のスプライン溝向と嵌合する複数のスプライン溝向と嵌合する複数のスプライン満向があれている。そして前記締結ボルトのを内輪のとはスプライン嵌合させられ、前記締結ボルトのの先端ネジ部(7b) がシリンダブロックのに支持される。前記が知りングで、8a) に螺合させられることにより、ペアリングの外径面(3a) にはベルト(10)が直接張り掛けされる。これは第3回の別の実施例の如く、外輪外径面(3a) にスリーブ(11)を圧入し、このスリーブ(11)を圧入して間接的にベルト(10)を外輪に張り掛けさせてもよい。

第4図はさらに別の実施例で、内輪のの内径面(2a) を個心させるかわりに、該内径面(2a) に偏心スリー 用タイミングベルト等、回転伝動用のベルトの張力調 整用テンショナーに関する。

との種のタイミングベルトテンショナーは従来より 多数 退案されている。例えば 内輪 内怪面 に圧入したカップ 状 スリーブの底面 に円弧状の 侵孔を 設け、 該 長孔 を 挿通した 縉 結ポルトにより ペアリングを エンジンの シリンダブロックに支持させ、ペアリングの外輪外径 面に ベルトを 張り掛けして なるタイミングベルトテンショナーが 公知であるが、 との 従来構造の ものにおいては、 締結ポルトを中心にペアリングを 旋回移動 させてベルトの 張力を調整するため、 不慣れ た人にとつて は 数 妙 な 調整が 簡単に できない 欠点があった。

との発明は、とのような欠点を解消し、離でもが定量的にベルトの扱力を調整することができるタイミングベルトテンショナーを提供することを目的とする。

本発明を実施例にもとづいて説明する。

第1図および第2図において、(1)はテンショナーペアリングで、内輪のと外輪のと設内、外輪のの間に介装されて転動する複数の転動体はとより成る。もちろん前配転動体はは保持器のにて円周方向等間隔に保持さ

ブ(12)を圧入し、とのスリーブ内径面に締結ポルトの (1) こ数をする のスプライン歯スプライン溝(13)が形成されたもので ある。このようにすることによりスプライン溝(13)の 加工が容易となる。

以上の第1図乃至第4図の実施例においては、スプライン嵌合を利用しているが、第5図の如く、内輪内 径面(2a)にセレーション際(14)を締結ポルトのにセレーション병(15)を形成してセレーション嵌合としても よいことはもちろんである。

次に第6図の実施例においては、内輪のの内径面に形成されるスプライン溝(6a)が内輪幅の全長に亘つてではなく、締結ボルトのの頭部側から内輪幅の中央部付近にまで形成され、締結ボルトのにあつてはこのスプライン溝(6a)に対応する位置のみにスプライン機(90)が形成され、互いにスプライン(6a)(9b)が嵌合させられている。第7図の実施例はスプライン湖(9b)はボルト頭部側から内輪のの幅の中央部付近までのみ形成されて、互いにスプライン嵌合されたものである。この第6図をよび第7図の実施例のよりにすることに

特別昭59- 83857(3)

より、締結ポルトのを全部ゆるめずともスプライン嵌 合幅分だけゆるめればよく、作業が能率的となる。

また第8図および第9図は別の実施例で、第8図は 円輪のの個心した内径面に複数のキー溝(16)が形成され、締結ポルトのに想象されたキー(17)が前配キー溝 に嵌合されたものであり、第9図は逆に締結ポルトの に複数のキー碑(18)が形成され、該キー碑(18)に内輪 のの個心した内径面に埋設されたキー(19)が嵌合され たものである。

との両突施例のキー嵌合によれば、スプライン加工 あるいはセレーション加工に比べ加工が容易である。

さらに第10図および第11図は別の実施例で締結ポルトのの頭部 (7a) と内輪のの端面 (2b)間に1枚あるいは複数の馬蹄形のスペーサ (19)を介在させたものである。この構造によれば、スペーサ (19)の厚みを変えることにより締結ポルトののシリンダブロック個へのオジ込み量が値めて容易に行える。

次にこの発明におけるテンショナーペアリング(I)の 取り付け方法を説明する。

円輪のの内径面の凹条部に締結ポルトのの凸条部を

さらに前配各嵌合状態であるから、振動等によるゆ るみは絶対にない。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例の縦断面図、第2図は第1図のⅡ一Ⅱ線断面図、第3図は別の実施例の一部断面図、第4図はさらに別の実施例の縦断面図、第5図は内輪と締結ポルトの嵌合部の別の実施例、第6図はさらに別の実施例の縦断面図、第7図は第6図をさらに変更した別の実施例、第8図はそれぞれ別の実施例の第2図相当図、第9図は第8図をさらに変更した別の実施例、第10図はスペーサの平面図である。

(1)・・・テンショナーペアリング (2)・・・外輪

(3) ・・ 内輪 (6) (6a)(13)・・・スプライン 選

の...締結ポルト 80...シリンダプロツク

(9 (9a)...スプライン歯 (10)...ペルト

(12)・・・スリープ (14)・・・セレーション隣


(15)...セレーション 歯 (16)(18)...キー荷

(17)(19)...キー (20)...スペーサー


任意に嵌押して、該ボルトののネジ部(7b)をシリンダブロック8のネジ穴(8a)に媒合し、テンショナーベアリングのをシリンダブロック60に支持する。この時の外輪のにて張り掛けされるベルト(10)の張力を測定して、もし張力が不足あるいは過度の場合には、結結ボルトのを内輪のから引き抜き該ボルトのの凸条部あるいは内輪のの凹条部を一山左右いずれかにずらして、再度的述と同様の作業でテンショナーベアリングの設定する。この作業を繰り返し、最初のテンショナーベアリングのの取付けを完了する。


この袋は、ベルト (10)の張力調整時は、締結ポルトの の凸条部あるいは内輪のの凹条部を一山ずつづらすだ けて定量的に張力調整を行う。

この発明は以上の構成よりなり、スプライン溝(歯) セレーション溝(歯) かよびキー溝の数により定量的 に偏心量が決められるため、誰でもがスプライン嵌合、 セレーション嵌合、かよびキー嵌合の位置を変更する だけで極めて容易にベルトの張力を調整することがで きる。



1/4/05, EAST Version: 2.0.1.4





PAT-NO: J

JP359083857A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP **59083857** A

TITLE:

TIMING BELT TENSIONER

PUBN-DATE:

May 15, 1984

INVENTOR-INFORMATION: NAME SHODA, MASAHIKO KOISHIKAWA, KAZUHISA

INT-CL (IPC): F16H007/12

ABSTRACT:

PURPOSE: To make the adjustment of belt tension facile ever so easy, by

installing an eccentric shaft fitting part in a tensioner bearing inner ring,

while fitting a clamping bolt in the shaft fitting part through a spline, and

making up a tensioner so as to stretch a belt over an outer ring, in case of a

tension adjusting tensioner for car fan belts.

CONSTITUTION: A convex groove of a clamping bolt 7 is fitly inset in a

concave groove of the inner diametral surface of an inner ring 2, then a screw

part 7b of the bolt 7 is screwed in a screw hole 8a of a cylinder block 8, and

a tensioner bearing 1 is supported by the cylinder block 8. Tension in a belt

10 being stretched over an outer ring 3 at this time is measured and when the

tension is insufficient or excessive otherwise, the clamping bolt 7 is drawn

out of the inner ring 2, and one thread of each of convex and concave groove

parts is shifted in both directions, clamping the bolt 7 again and . setting it

to the specified tension. With this constitution, tension adjustment can be

easily achieved.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio

----- KWIC ----
Document Identifier - DID (1):
 JP 59083857 A

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.